



刃こぼれがある場合

1. 荒研ぎ (400#)



※1. 荒研ぎ→2. 中研ぎの順に
研いでください。

切れ味が悪い場合

2. 中研ぎ (1000#)

