


# Makita

## 取扱説明書

### 充電式 ハンドグラインダ

モデル GD001G



このたびは充電式ハンドグラインダをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただき、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



## もくじ

### はじめに

主要機能	2
安全上のご注意	3
各部名称	14
標準付属品の確認	14
別販売品のご紹介	15

### ご使用前の準備

バッテリーの充電	17
バッテリー/充電器の取り扱い	18
使用前に知っておいていただきたいこと	19

### 使い方

シャフトロックの操作方法	22
軸付砥石の取り付け/取りはずし方法	23
バッテリーの取り付け/取りはずし方法	28
本製品の操作	29
・スイッチの操作	29
・ライトの点灯/消灯設定	30
・回転スピード調整ダイヤルの操作	32
・研削方法	33

### 保守/点検

保守	34
故障かな?と思ったら	35

# はじめに

## 主要機能

主要機能	モデル	GD001G
電動機		DC ブラシレスモータ
使用可能バッテリー		リチウムイオンバッテリー 別販売品のご紹介を参照ください。
電圧		直流 36 V (40 V max) ※ 1
回転数		7,000 ~ 29,000 min <sup>-1</sup> (回転/分)
最大コレット軸径		8 mm
使用可能最大 先端工具径		軸付砥石 : 32 mm ※ 2
防じん・防水保護等級		IPX6

※ 1 : 40 V max は満充電時のバッテリー電圧を表しています。

※ 2 : 50 mm 以上の先端工具は使用しないでください。

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 製品の質量および寸法

装着バッテリー	質量	本製品寸法 長さ×幅×高さ
BL4020	2.1 kg	452 mm × 85 mm × 119 mm
BL4025	2.1 kg	452 mm × 85 mm × 119 mm
BL4040	2.4 kg	458 mm × 85 mm × 134 mm
BL4040F	2.4 kg	458 mm × 85 mm × 134 mm
BL4050F	2.7 kg	478 mm × 85 mm × 153 mm

## 安全上のご注意

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ 「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）の電動工具を示します。

### 注意文の 警告 ・ 注意 ・ 注 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 ・  注 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

#### 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

#### 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

#### 注

: 製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

## 充電式製品共通の安全上のご注意

### ⚠ 警告

#### 作業環境

1. 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
  - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
3. 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
  - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
  - ・ 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
4. 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
  - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
5. アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
  - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発生させる物質です。

#### 電気に関する安全事項

1. 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
  - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
2. 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
  - ・ 感電する恐れがあります。
3. 充電工具、バッテリーおよび充電器は、雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用したり、充電したりしないでください。
  - ・ 充電工具や充電器内部に水が入り、感電やバッテリーが短絡（ショート）する恐れがあります。
  - ・ バッテリー内部に水が入り短絡（ショート）すると、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
4. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
  - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
5. 使用環境に適した延長コードを使用してください。
6. USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
  - ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 作業者に関する安全事項

1. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・ 疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
  - ・ 一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
2. 安全保護具を使用してください。
  - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
3. 不意な始動は避けてください。
  - ・ バッテリーを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
  - ・ スイッチに指をかけて運ばないでください。
4. 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - ・ 電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
  - ・ 本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
5. 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・ 本製品を無理に押しつせず、常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
6. きちんとした服装で作業してください。
  - ・ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・ 髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
  - ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
  - ・ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
7. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
  - ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。
8. 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 充電工具の使用および手入れ

1. 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
  - ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
2. スイッチに異常がないか点検してください。
  - ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
3. 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本製品から抜いてください。
  - ・ 本製品の調整
  - ・ 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
  - ・ 保管、または修理
  - ・ 充電工具から離れるとき
  - ・ 本製品の受け渡し
  - ・ その他危険が予想される作業
4. 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
  - ・ 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
  - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
  - ・ バッテリーはバッテリーカバーをつけて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
  - ・ 保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
  - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
  - ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・ 充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - ・ 充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
  - ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
6. 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
  - ・ 先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
7. 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
  - ・ 取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引出すよう、最適に設計されています。
8. 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
  - ・ 指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
9. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

## ⚠ 警告

### バッテリーに関する安全事項

1. バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
  - ・ スwitchがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。
2. バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
  - ・ ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
3. マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
  - ・ 工具本体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
4. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
  - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
  - ・ 本製品または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
5. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
  - ・ 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
  - ・ バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
6. バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
  - ・ 火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
7. バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
  - ・ 発火、破裂の恐れがあります。
8. バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
  - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
9. 分解・改造をしないでください。
  - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
10. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
  - ・ バッテリーを周囲温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
11. バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。またバッテリーの内部に水のような導電体を侵入させないでください。
  - ・ バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
12. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
13. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
  - ・ 損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。

## ⚠ 警告

14. 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
  - ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
15. バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。
  - ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
  - ・ 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。
16. 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。
17. バッテリーに切りくず、ほこり、土などがたまらないようにしてください。
  - ・ 異常発熱によりやけどをしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

### 整備

1. 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
  - ・ 本製品、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
  - ・ 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
  - ・ 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - ・ 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
  - ・ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
  - ・ アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

### その他の安全事項

1. 損傷した部品がないか点検してください。
  - ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
  - ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
    - <異常・故障例>
      - ・ 本製品やバッテリーが異常に熱い。
      - ・ 本製品やバッテリーに深いキズや変形がある。
      - ・ 焦げくさい臭いがする。
      - ・ ビリビリと電気を感じる。
  - ・ スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

## ⚠ 警告

2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のもを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
  - ・ 材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
4. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
  - ・ 爆発や火災の恐れがあります。
5. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
  - ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの上では充電しないでください。
  - ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを押し込まないでください。
  - ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
6. 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
  - ・ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
7. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
8. 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
9. 正しく充電してください。
  - ・ 充電器は定格表示してある電源で使用してください。
  - ・ 昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  - ・ ラベルに「発電機」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
  - ・ 周囲温度が 10℃未満、または周囲温度が 40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
  - ・ バッテリーは、換気のよい場所で充電してください。充電中のバッテリーや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
  - ・ 充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
  - ・ 充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
10. 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。
  - ・ 感電の恐れがあります。
11. 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。
  - ・ 誤動作や故障する恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 12. 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- 充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の能率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

太さ（導体公称断面積）	長さの目安
2.0 mm <sup>2</sup>	30 m

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### ●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

## 充電式ハンドグラインダ安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ハンドグラインダとして、さらに次の注意事項を守ってください。

### ⚠ 警告

1. 本製品は、ハンドグラインダとして機能するように作られています。この取扱説明書をよくお読みのうえお使いください。
  - ・ よく読まなかった場合、感電、火災、けがの原因になります。
2. 使用する先端工具は、この取扱説明書および当社カタログに記載されているものを使用してください。
  - ・ この取扱説明書および当社カタログに記載されていない先端工具と本製品を組み合わせて使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
3. 使用する先端工具は、先端工具の最大許容回転数が、銘板に表示してある本製品の最高無負荷回転数以上の正規の先端工具を使用してください。
4. 先端工具の外径および厚さは、本製品の能力内の正規の先端工具を取り付けてご使用ください。
  - ・ 能力外の先端工具を使用すると事故やけがの原因になります。
5. 本製品の取り付け穴に合った軸径の先端工具を使用してください。
  - ・ 合わない先端工具を使用すると事故やけがの原因になります。
6. 先端工具にひび、割れがないことを確認してから使用してください。
7. 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、工具類（砥石など）や本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
8. 安全保護具を着用してください。
  - ・ 作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴・ヘルメット、耳栓（イヤマフ）などを着用してください。
9. 作業者以外の人を作業領域から遠ざけてください。また作業者以外の方が作業領域に近づく場合は安全保護具を着用させてください。
  - ・ 加工品または破損した先端工具の破片が飛散し、事故やけがの原因になります。
10. 本製品で隠れた配線と接触する可能性のある作業をするときは、ハウジングなどの絶縁部を保持してください。
  - ・ 絶縁されていない金属部を保持して作業すると感電などの事故の原因になります。
11. 先端工具が完全に停止するまでは、本製品を台や床の上などに置かないでください。
  - ・ 先端工具が表面にひっかかたりして、事故の原因になります。
12. 本製品を身体の横に持っている間は、運転をしないでください。
  - ・ 先端工具が衣服にひっかかたり、身体に触れたりして、けがや事故の原因になります。
13. 本製品の風窓は定期的に掃除をしてください。
  - ・ 粉じんなどが蓄積すると故障の原因になります。

## ⚠ 警告

14. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
15. 水、研削液などは使用しないでください。
16. 使用中に先端工具がはさまったり、ひっかかったりしたときには、キックバックという突然の反動を受けることがあります。事故やけがの原因になりますので、次の点に注意してください。
  - ・ 使用中は本製品を確実に保持してください。特に始動時は気をつけてください。
  - ・ 手を先端工具の近くに置かないでください。
  - ・ キックバック時に、本製品が進む方向に身体を置かないでください。先端工具がひっかかった時、本製品はキックバックにより先端工具の回転とは反対の方向へ進みます。
  - ・ コーナーや鋭いエッジなどを加工するときは特に注意してください。
17. 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
18. 使用中は、工具類（砥石など）や切りくずなどに手や顔などを近づけないでください。
19. 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。
20. 本製品を作動させたまま床などに放置しないでください。
21. [事業者の方へ] 砥石の取り替え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。
22. 作業前に被削材が適切に保持されているか確認してください。
  - ・ けがの原因になります。

## ⚠ 注意

1. 先端工具の取付方法、使用方法については、本製品および先端工具付属の取扱説明書の指示に従ってください。
  - ・ けがの原因になります。
2. 新しい砥石を取り付け、初めてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。
3. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
4. 試運転を励行してください。
  - ・ 試運転時間  
 先端工具交換のとき：3分間以上  
 作業開始のとき：1分間以上

## IP 表示について（防じん・防水性能）

IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。

保護等級の分類と内容はつぎの通りです。

### IP X 6

#### 有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級（防水）

保護等級	内容
0～3	省略
4	あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。
5	あらゆる方向からの噴流水（12.5 ℓ/min）に対して保護されている。
<b>6</b>	<b>あらゆる方向からの暴噴水（100 ℓ/min）に対して保護されている。</b>
7	水に浸しても影響がないように保護されている。
8	潜水状態での使用に対して保護されている。


#### 外来固形物の侵入に対する保護等級（防じん）

保護等級	内容
0～3	省略
4	直径 1 mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。 針金での危険箇所への接近に保護されている。
5	防じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しても、動作および安全性を損なわないように保護されている（防じん形）。
6	耐じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しないように保護されている（耐じん形）。
<b>X</b>	<b>規定しない</b>

### 注

- IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。  
過度な粉じんのあるところ、水中や雨の中での使用、放置はしないでください。
- 工具本体にバッテリーを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級に適合しております。

## 各部名称





## 標準付属品の確認

標準付属品	モデル	GD001GZ
バッテリー		×
充電器		×
スパナ 13		○
コレットコーン 6 (6 mm 軸付砥石用、本製品取り付け)		○
コレットコーン 8 (8 mm 軸付砥石用)		○



## 別販売品のご紹介

- 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。
- コレットコーン3 (3 mm 軸付砥石用)  
部品番号：763669-8
- インターナル砥石用アダプタ  
砥石取付ネジ径：M10  
部品番号：A-79631

### ●φ 3 軸付砥石

軸径	形状	用途	砥粒	粒度	直径 (mm)	部品番号
φ 3	 呼び 1	主として軟鋼・炭素鋼などの一般鋼材の研削に適しています。	A	60	5	A-23379
					6	A-23385
					8	A-23391
					10	A-23400
	 呼び 2	焼入鋼・特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。	WA	60	5	A-23416
					6	A-23422
					8	A-23438
					10	A-23444
	 呼び 3	主として軟鋼・炭素鋼などの一般鋼材の研削に適しています。	A	100	5	A-23450
					60	10

### ●φ 6 軸付砥石

軸径	形状	用途	砥粒	粒度	直径 (mm)	部品番号
φ 6	 平型	焼入鋼・特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。	WA	60	19	A-44002
	 コーン型					A-44018

## バッテリーおよび充電器

品目	品名	部品番号
使用可能バッテリー (容量)	◎ BL4020 (2.0 Ah)	A-75823
	◎ BL4025 (2.5 Ah)	A-69923
	◎ BL4040 (4.0 Ah)	A-69939
	◎ BL4040F (4.0 Ah)	A-73841
	◎ BL4050F (5.0 Ah)	A-72372
	BL4080F (8.0 Ah)	A-73368
対応充電器	DC40RA (急速充電器)	JPADC40RA
	DC40RB (2口急速充電器)	JPADC40RB
	DC40WA (2口充電器)	JPADC40WA
	DC40WB (充電器)	JPADC40WB

◎：使用推奨バッテリー

- ・ ポータブル電源ユニット  
 PDC01  
 部品番号：A-69098  
 ※別途 18 V バッテリが必要です。
- ・ ポータブル電源ユニット  
 PDC1200  
 部品番号：A-71825
- ・ アダプタセット品 (40 V max × 1)  
 部品番号：A-72241  
 ※ポータブル電源ユニット PDC01、PDC1200 使用時に必要となるアダプタです。
- ・ バッテリアダプタ  
 BAP001G  
 部品番号：A-75817  
 バッテリを分離させて、腕の負担を軽減します。  
 ※このアクセサリは BL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080F でお使いいただけます。
- ・ 充電器用互換アダプタ  
 ADP10  
 部品番号：A-69967  
 充電器 DC40RA または DC40RB に取り付けることでマキタ 14.4 V / 18 V バッテリの充電が可能になるアダプタです。


## ご使用前の準備

### バッテリーの充電

- ・ バッテリーは別販売品です。

### バッテリー残容量表示

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。



バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
■:点灯    ▨:点滅    □:消灯	
■ ■ ■ ■	75 % - 100 %
■ ■ ■ □	50 % - 75 %
■ ■ □ □	25 % - 50 %
■ □ □ □	0 % - 25 %
▨ □ □ □	充電してください。
■ ■ □ □ □ □ ■ ■ ↓ ↑	バッテリーの異常 です。

### 注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
- ・ バッテリー保護機能が働いた際は、左端のバッテリー表示ランプが点滅します。

### バッテリーの充電方法

- ・ お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って充電を実施してください。

## バッテリー／充電器の取り扱い

---

- ・ バッテリー、充電器は別販売品です。

### バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やほこりから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは本製品または充電器からバッテリーを抜いて保管してください。

### バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

### バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



Li-ion

リチウムイオンバッテリーは  
リサイクルへ

### 充電器の点検・修理・保管方法

- ・ お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って実施してください。

# 使用前に知っておいていただきたいこと

## 軸付砥石の選定

### ⚠ 警告


許容回転が  $29,000 \text{ min}^{-1}$  (回転/分) 以下の砥石は使用しないでください。

- ・ 本製品の破損の恐れがあるばかりでなく、けがの原因になります。

- ・ 軸付砥石は別販売品です。
- ・ 本製品には  $29,000 \text{ min}^{-1}$  (回転/分) の周速に耐えるグラインダ用砥石をご使用ください (ドリル用の軸付砥石は強度不足ですので、ご使用は避けてください。なお、一般的に市販砥石を使用するときは最大外径 32 mm 以下をご使用ください)。また、砥石バランスの悪いものは使用しないでください。
- ・ 使用目的により、下記の砥粒・形状の砥石を選んでください。


砥粒	用途
A	主として軟鋼・炭素鋼などの一般鋼材の研削
WA	焼入鋼・特殊鋼の研削および仕上げ研削
C	鋳物・非鉄金属・石材

### ■ 形状 (代表例)



## 本製品およびバッテリーの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモーターが自動停止しますが、これは保護機能によるものです。

保護機能	ライト点滅(約1分後消灯)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本製品およびバッテリーの温度が高温になるとモーターが自動停止します。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用を中断して本製品よりバッテリーを取りはずし、冷却ファン付きの充電器で充電および冷却をしてください。</li> <li>・ バッテリーを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バッテリーの容量が少なくなるとモーターが自動停止します。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本製品よりバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本製品が過負荷状態になるとモーターが自動停止します。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ いったんスイッチを放し、本製品よりバッテリーを取りはずした後、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。</li> </ul> </li> </ul>	

- ・ 上記以外の症状で停止した場合、「故障かな?と思ったら」(35ページ参照)に従って点検してください。

## 各種機能

### ■ 再起動防止

- ・ スイッチを入れた状態でバッテリーを差し込んでも、再起動防止機能により本製品は起動しません。
- ・ バッテリーを差し込んだままスイッチを切り、再度スイッチを入れると起動します。
- ・ スイッチの操作は 29 ページを参照してください。

### ■ 定回転制御

- ・ 作業中負荷がかかっても工具の回転数が下がりにくく、回転数を維持するので高い作業性が得られます。

### ■ 電気ブレーキ

- ・ スイッチを切ると、電氣的に回転を止めます。ただし、バッテリーの残容量が無くなったり、スイッチを入れたままバッテリーを抜いたりした場合は機能しません。

### ■ ソフトスタート

- ・ スイッチを入れたとき、反動を抑えスムーズに回転しはじめます。

### ■ AFT（キックバック低減機能）

- ・ 砥石がかみ込むなどの異常が発生したとき、本製品は急激な回転数低下を検知して、自動停止します。スイッチを切り、バッテリーをはずしてから急激な回転数低下の要因を取り除いてください。その後、再度スイッチを入れてください。

## 注

- ・ AFT はキックバックそのものを防止するものではありません。

## シャフトロックの操作方法

- ・ 軸付砥石などの取り付け／取りはずしの際は、シャフトロックでスピンドルの回り止めをしてください。

### ⚠ 警告

シャフトロックを使用の際は必ずスイッチを切り、バッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを差したまま行くと事故の原因になります。


スピンドルが回転中にシャフトロックを押し込まないでください。

- ・ 故障、けがの原因になります。

シャフトロックの解除は確実に行ってください。

- ・ シャフトロックのピンが本製品内部に入った状態でスイッチを入ると、けがや故障の原因になります。

1. スピンドルを少しずつ回しながら、シャフトロックを軽く押して、シャフトロックが押し込めるポイントを探します。
2. シャフトロックを押し込んで、スピンドルを固定します。
  - ・ シャフトロックを押し込んでいる間は、ピンが本製品内部の穴に入るため、スピンドルは固定されます。
3. 軸付砥石などを取り付け／取りはずした後は、シャフトロックを放します。
  - ・ シャフトロックを放すとピンが戻り、スピンドルが回るようになります。
  - ・ 軸付砥石の取り付け／取りはずし方法は、23 ページを参照してください。
4. 軸付砥石などを取り付けた後は、軸付砥石など回しをスピンドルが滑らかに回ることを確認します。
  - ・ ピンが本製品内部に入っていると、スピンドルは滑らかに回りません。
5. スピンドルが滑らかに回らない場合は、シャフトロックを押し戻して、確実に解除します。



## 軸付砥石の取り付け／取りはずし方法

- ・ 軸付砥石は別販売品です。

### ⚠ 警告

軸付砥石の取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、バッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを差したまま行くと事故の原因になります。

スピンドルを回転させたままシャフトロックを押し込まないでください。

- ・ 故障、けがの原因になります。

シャフトロックの解除は確実に行ってください。


- ・ シャフトロックのピンが本製品内部に入った状態でスイッチを入れると、けがや故障の原因になります。

### 注

- ・ 本製品には軸径 8 mm 用のコレットコーン 8 と 6 mm 用のコレットコーン 6 が付属しております。

軸径 3 mm の先端工具（軸付砥石など）をお使いになる場合には別販売品の軸径 3 mm 用のコレットコーン 3 をお買い求めください。


- ・ 軸付砥石は図のように軸の見える部分を 10 mm 以下にして取り付けてください。長く出すと、振動の原因になりますので注意してください。
- ・ 外径が 32 mm 以下の軸付砥石を使用してください。
- ・ 軸付砥石を挿し込んでいない状態で、コレットナットを締め付けないでください。コレットコーンが破損する原因になります。



## シャフトロックを使用した取り付け方／取りはずし方


### ■ 取り付け方

1. シャフトロックでスピンドルを固定します（22 ページを参照）。
2. シャフトロックを押し込んだまま、付属のスパナ 13 でコレットナットをゆるめます。
3. シャフトロックを押し込んだまま、軸付砥石を挿し込みます。
4. シャフトロックを押し込んだまま、スパナ 13 でコレットナットをしっかり締め付けます。
5. シャフトロックを放し、軸付砥石を回してスピンドルが滑らかに回ることを確認します。
  - ・ 軸付砥石を回して引っかかる場合は、シャフトロックが確実に解除されていません。その場合は、シャフトロックを押し戻して、確実に解除してください。



### ■ 取りはずし方

1. シャフトロックでスピンドルを固定します（22 ページを参照）。
2. シャフトロックを押し込んだまま、付属のスパナ 13 でコレットナットをゆるめます。
3. シャフトロックを放し、軸付砥石を取りはずします。




## シャフトロックを使用しない取り付け方／取りはずし方

- ・ 付属スパナ 13 以外にもう 1 本スパナ 13 を用意してください。


### ■ 取り付け方

1. スパナ 13 でスピンドルを固定して、もう 1 本のスパナ 13 でコレットナットをゆるめます。
2. 軸付砥石を挿し込みます。
3. スパナ 13 でスピンドルを固定して、もう 1 本のスパナ 13 でコレットナットをしっかりと締め付けます。




### ■ 取りはずし方

1. スパナ 13 でスピンドルを固定して、もう 1 本のスパナ 13 でコレットナットをゆるめます。
2. 軸付砥石を取りはずします。



## インターナル砥石取付用アダプタの取り付け方／ 取りはずし方

- ・ インターナル砥石取付用アダプタは別販売品です。
- ・ インターナル砥石取付用アダプタは軸付砥石と同じ要領で取り付け／取りはずしをしてください。シャフトロックを使用する場合は24ページ、シャフトロックを使用しない場合は25ページを参照してください。イラストはシャフトロックを使用しています。





## インターナル砥石の取り付け方／取りはずし方

- ・ インターナル砥石は市販品をお使いください。
- ・ インターナル砥石を取り付ける前に、インターナル砥石取付用アダプタを本製品に取り付けてください。

### ■ 取り付け方

1. インターナル砥石を回してアダプタに取り付けます。  
・ インターナル砥石は回らなくなるまで奥に取り付けてください。
2. インターナル砥石を手で押さえ、インターナル砥石用アダプタの二面幅部をスパナ13でしっかり締め付けます。




### ■ 取りはずし方

- ・ 取り付けの逆の要領でインターナル砥石を取りはずします。

## コレットナットとコレットコーンの取り付け方／ 取りはずし方

1. コレットナットをゆるめ、軸付砥石を取りはずします。
  - ・ シャフトロックを使用する場合は 24 ページを参照。
  - ・ シャフトロックを使用しない場合は 25 ページを参照。
2. コレットナット、コレットコーンの順で取りはずします。
  - ・ コレットコーンが手で取りはずせない場合は、ラジオペンチを使用してください。
3. 交換したら、コレットコーン、コレットナットの順で取り付けます。
4. 軸付砥石を取り付け、コレットナットを締め付けます。
  - ・ シャフトロックを使用する場合は 24 ページを参照。
  - ・ シャフトロックを使用しない場合は 25 ページを参照。



### 注

- ・ ラジオペンチを使用してコレットコーンを取りはずす際は、力を入れすぎないようにご注意ください。コレットコーンが変形する恐れがあります。
- ・ 軸付砥石を挿し込んでいない状態で、コレットナットを締め付けしないでください。コレットコーンが破損する原因になります。

## バッテリーの取り付け／取りはずし方法

### ⚠ 警告

本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

バッテリーは確実に差し込んでください。ボタンの赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・ 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

### 取り付け方


- ・ バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部が見えなくなるまで差し込みます。



※イラストはBL4040の取り付け例です。

### 取りはずし方

- ・ バッテリーのボタンを
  1. 矢印方向に押しながら
  2. 引き出します。



## 本製品の操作


### スイッチの操作

#### ⚠ 警告


本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。


- ・ スイッチを入れるには、スライドスイッチを「I」側にスライドします。



- ・ スイッチが入った状態で、スライドスイッチの前部を押すと、スイッチが固定され連続運転をします。




- ・ スイッチを切るには、スライドスイッチの後部を押して、「O」側にスライドします。



## ライトの点灯／消灯設定

### ⚠ 注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てたりしないでください。  
 ・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。



### ■ ライトの点灯または消灯について

・ 本製品のライトは以下のように点灯または消灯します。

本製品の 設定	バッテリーを取り 付けた直後	点灯／消灯設定の切り替え 直後	本製品で研削する とき
点灯設定	ライトは約 10 秒間点灯 します。	点灯設定から消灯設定に切 り替えると、ライトは消灯 します。	スイッチが入っ ている間はライトが 点灯します。 スイッチを切ると、 ライトは約 10 秒 後に消灯します。
消灯設定	ライトは点灯 しません。	消灯設定から点灯設定に切 り替えると、ライトは点灯 します。ライトはバッテリ を装着してから約 10 秒後に 消灯します。例えば、バッ テリを装着してから 9 秒後 に点灯設定に切り替えた場 合、ライトは 1 秒で消灯し ます。	ライトは点灯しま せん。


### 注

- ・ ライトが点滅するときは、本製品が高温のため、保護機能が作動して  
います (20 ページ)。
- ・ 消灯設定の場合でも、保護機能が作動するとライトは点滅します。

## ■ 設定方法

### 注

- ・ ライトの点灯／消灯設定はバッテリーを取り付けてから、10 秒以内に行ってください。
  - ・ バッテリーを取り付けてから点灯／消灯設定をする前に、スイッチを入れないでください。ライトの点灯／消灯設定は無効になります。スイッチを入れた場合は、バッテリーを取り付け直してください。
1. バッテリーを取り付けます (28 ページ参照)。
  2. 回転速度調整ダイヤルを、「5」「1」「5」または「1」「5」「1」の順に回します。
    - ・ バッテリーを取り付けたときに回転速度調整ダイヤルが「5」の場合は、「1」「5」の順に回してください。
    - ・ バッテリーを取り付けたときに回転速度調整ダイヤルが「1」の場合は、「5」「1」の順に回してください。
    - ・ ライトの点灯または消灯については、30 ページを参照してください。




### 注

- ・ ライトの点灯／消灯設定後にスイッチを入れ、ライトが点灯しなければ消灯設定であることを確認できます。
- ・ ライトの点灯／消灯設定はバッテリーを取りはずしても維持されます。

## 回転スピード調整ダイヤルの操作

- ・ 回転スピード調整ダイヤルを回して、回転速度の調整をします。
- ・ 目盛りの数字が大きくなると回転速度は速くなります。
- ・ 以下の表を参考に、回転スピード調整ダイヤルを設定してください。



ダイヤルの目盛り	回転数 $\text{min}^{-1}$ (回転/分)	作業の目安
1	7,000	研磨、仕上げ
2	12,500	塗装はがし
3	18,000	さび落とし
4	23,500	バリ取り
5	29,000	研削

## 研削方法

### ⚠ 警告

研削中に本製品をこじたり強く押しすぎたりしないでください。


- ・ モータに無理がかかるばかりでなく、本製品自体に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

### ⚠ 注意

使用後はスイッチを切って、砥石の回転が完全に止まってから本製品を置いてください。

- ・ 回転が止まらないうちに置かないでください。また、切粉やゴミの多い場所に置くと、切粉やゴミを吸い込むことがありますのでご注意ください。

1. 砥石を材料から離して、スイッチを入れます。
2. 回転が十分上がってから、砥石を材料に軽く押しつけます。
3. ゆっくり左方向に動かして研削します。



### ⚠ 警告


保守、点検の際には必ずスイッチを切り、本製品よりバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだまま行くと、事故の原因になります。

## 保守

### 排気口／吸気口／ダストカバーの清掃

- ・ 使用後は排気口および吸気口、ダストカバーの清掃をしてください。
1. 両側のダストカバーを取りはずします。
  2. 排気口および吸気口、ダストカバーに付着したゴミやほこりを取り除きます。
- ・ 両側とも清掃してください。
3. 清掃後、両側のダストカバーを取り付けます。



### 本製品のお手入れ

- ・ 乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

### 注

- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

### 症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

### 原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

### 解消方法

スイッチを切って、再度入れてください。

↓ 解消しない

バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 20 ページ参照。

## ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理をお申し付けの際は、製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。

881L04-1  
CRE

株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502  
TEL.0566-98-1711 (代表)