

マスキングの形態と表示

板のマスキング

板の表面はマスキングフィルムを用い、板表面を保護する。


板の表示

板には品種ごとのバーコードシールを添付する。

包装形態と表示


パレット包装、又はクラフト包装とする。（パレット包装の積載重量は1トン以内/パレットとする。）包装の外側には、表示ラベルを貼る。

パレット包装図



パレット包装の表示ラベルF

クラフト包装図



クラフト包装の表示ラベルG